

Fiche technique 21even19870706

- **Caractéristiques de l'événement météorologique :**

Date de l'événement : lundi 06/07/1987

Heure/Durée : 18h 30 Volume de précipitation :

Département :21 Commune(s) : région dijonnaise

Secteur touché : Côte de Nuits

- **Caractéristiques des zones de ruissellement :**

Commune(s) : Gevrey-Chambertin, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Talant, Ahuy

Contexte du phénomène :

Nature et composition du flux : eau boueuse "jaunâtre"

Débordement de cours d'eau : non

Durée du phénomène :

Marque(s) épigraphique(s) de crue :

Laisse(s) de crue :

- **Effets de l'inondation par ruissellement :**

Intensité : III à Gevrey-Chambertin ; I à Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Talant et Ahuy

Dégâts humains : aucun

Dégâts matériels :

* Gevrey-Chambertin : inondation des caves et des rues dans le centre du village, transport de graviers ; inondation du restaurant "Les Millesimes" jusqu'aux nappes des tables (c. 1 m. d'eau) ; formation d'une flaque à l'entrée du village sur la RN 74 ; une voiture se renverse en faisant de l'aquaplaning

* Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Talant, Ahuy : inondations de caves

Dégâts agricoles : non renseigné

Arrêté CAT NAT : oui

Mémoire d'antériorité : non

Autres :

- **Documentation associée :**

Type, date, source : Journal, 7 juillet 1987, *Le Bien Public*

Type, date, source : Journal, 16 juillet 1987, *Le Bien Public*

Vous pouvez recherche ce document dans le menu histoire de l'ORISK via la recherche par année de l'événement : <https://orisk-bfc.fr/histoire>