

DUPLICATA

PREFECTURE DE LA COTE D'OR
SIRACEDPC
Bureau de la Protection Civile

inondations du : 01 JUL. 1995

Nature du dossier

RAPPORT / MESSAGE GENDARMERIE

Suite à l'orage qui s'est abattu sur le département de la Côte d'or le 1^{er} juillet 1995, la commune de GEVREY CHAMBERTIN 21220 demande le classement en état de catastrophe naturelle.

Le samedi 1^{er} juillet 1995, un violent orage a éclaté vers 16 heures. Une pluie importante accompagnée de rafales de vent, d'éclairs, s'est abattue sur le village pendant 45 minutes environ. Vers 16 heures 45, des flots de boue provenant des côteaux ont submergé les rues du vieux village et du centre ville. Vers 17 heures l'encombrement du réseau des eaux pluviales et le ruissellement des eaux vers la bas du village sont à l'origine de nombreuses inondations de caves.

Le centre de secours de GEVREY CHAMBERTIN renforcé des pompiers de COUCHEY - MOREY ST DENIS et SAULON LA CHAPELLE a répondu à 42 demandes d'intervention de 18 à 24 heures avec une poursuite des interventions le lendemain matin. Chutes d'arbres, coulées de boue et inondations de sous-sols ont nécessité toutes ces interventions.

Les restaurants " Les Millésimes" " Côté Cour" et "Bon Bistrot" ont été envahis par la boue nécessitant des frais de nettoyage et de changement de matériel. La clientèle du soir a également été perdue. Les restaurateurs pensent que le préjudice sera de l'ordre de 100 000 frs.


La mairie, la maison de retraite, l'entreprise SIMEL et le centre socio culturel ont connu des problèmes d'inondation par les eaux boueuses. Le montant du préjudice n'a pas été évalué mais une remise en état des lieux a été nécessaire rapidement.

25 particuliers ont connu les mêmes problèmes de même que la boulangerie et la pharmacie du village.

Les ouvriers municipaux ont participé au nettoyage des rues boueuses, et la commune doit faire face à des frais de nettoyage des réseaux d'évacuation. Il a fallu plus d'une semaine pour nettoyer les rues, certaines avec un tracto pelle pour retirer la boue et les cailloux.

Le vignoble n'a pas été touché et seuls certains chemins ont été dégradés. Par contre la pluie a de nouveau accentué le phénomène d'érosion du vignoble.

L'importante quantité d'eau tombée très localement sur le vignoble et la commune de GEVREY CHAMBERTIN n'a pas été absorbée par les réseaux existants. L'eau boueuse a inondé sur son passage les points les plus bas. Les communes viticoles connaissent de plus en plus ces problèmes consécutifs au ruissellement des eaux à partir des coteaux, lors des orages locaux comme celui du 1^{er} juillet 1995.




Transmis

par le Major CHAMBLIN Commandant par intérim la
Compagnie de DIJON

au Lieutenant-Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie
départementale de la Côte d'Or à DIJON

Qui confirme les éléments recueillis par la Brigade de GEVREY sur les
conséquences de l'orage qui s'est abattu sur cette commune le 1er juillet 1995.

N° 1735/2 DIJON, le 25 juillet 1995



Transmis par le Lieutenant-Colonel **MONBAILLY**, Commandant
le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Côte d'Or,

à Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or à Dijon.

N° 1673/2 Dijon, le 27 juillet 1995

