

**Rapport de l'Ingénieur Ordinaire sur les inondations de 1876**

**Ponts et Chaussées, 10 avril 1876**

Archives des services des Ponts et Chaussées  
(Archives départementales du Doubs)

Inondations

Rapport de l'ingénieur ordinaire

A:

Conformément à la lettre de Monsieur l'ingénieur en chef en date du 20 Mars dernier, nous avons l'honneur de vous les renseignements suivants sur les inondations de 1876:

Noms des rivières	Hauteur maxima au dessus de l'étiage	Élévation de la crue maxima au dessus de l'étiage de 1872 et de 1876	Surface moyenne des terrains qui ont été submergés et nature de cultures	Villes ou villages qui ont été atteints, hauteur maxima de l'eau et durée de son séjour dans les rues ou sur les places publiques	Dommages résultés pour propriétés ou pertes sur les bords de population	Recensements divers	Particularités sur les dégâts causés par les inondations
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ogny	3 <sup>m</sup> 60 au pont de Cussy	0 <sup>m</sup> 30 plus bas qu'en 1872 1 <sup>m</sup> 30 plus bas qu'en 1876	Deux sur une largeur moyenne d'un kilomètre	Neant	Neant	Neant	Neant
La Loue	2 <sup>m</sup> 20 au pont de Osmois 2 <sup>m</sup> 40 au pont de Gimney 2 <sup>m</sup> 80 au pont de Gramerles	La crue a atteint à 0 <sup>m</sup> 15 plus le niveau de 1872: elle est venue sur le niveau de 1876, c'est à dire qu'elle a permis de faire cette dernière d'égale hauteur que celle de 1872.	Étés sur tout et quelques champs de blé sur une largeur variant de 0 à 1000 <sup>m</sup>	0 <sup>m</sup> 20 à 0 <sup>m</sup> 25 sur la partie de 30 mètres de longueur à Osmois et jusqu'à l'étiage de l'eau. Il a duré six heures, <b>Changé</b> et environs sur 0 <sup>m</sup> 30 de hauteur d'eau pendant 30 heures, part de l'étiage à Gimney. - Le village de Changé et environs pendant 48 heures. Les jets sont insignifiants. - Deux maisons ont été emportées à l'étiage de l'eau. Il y a eu 0 <sup>m</sup> 60 d'eau pendant 96 heures. Les lieux de Lombard, Brès, Chay, Remois et le moulin louissant ont été inondés sans subir de pertes d'importance.	à Osmois. Dommages importants de quelques constructions à l'étiage de rivière; le reste est resté sans dommages sur 30 <sup>m</sup> de longueur environ.	à Osmois le seuil a atteint à 1874 un niveau supérieur de 0 <sup>m</sup> 43 à celui de 1876 observé le 13 Mars 1876, au niveau de Villefrancet. Le niveau de l'étiage sur 30 mètres de longueur de la Loue est le même que celui de 1876.	Le pont de l'étiage a été inondé sur 200 <sup>m</sup> de longueur. Il y a eu 0 <sup>m</sup> 20 d'eau sur le pont de Changé pendant 48 heures.
Morais de Saône	"	0 <sup>m</sup> 74 plus haut qu'en 1872 (le 13 Mars 1876). moins haut qu'en 1876, mais nous n'avons pu constater aucune différence avec 1872.	"	Deux maisons de Saône et 2 de La Courne ont été inondés sans dommages appréciables.	Les crues ont atteint 0 <sup>m</sup> 74 au dessus de l'étiage de 1876.	Les crues ont atteint un niveau de 0 <sup>m</sup> 74 plus élevé que celui de 1872, et de 0 <sup>m</sup> 37 plus élevé que celui de 1876; nous n'avons pu le comparer avec celui de 1872. Plus Marais de Saône et 2 de La Courne ont été inondés sans dommages appréciables. Les crues de Saône ont été moyennes et ont été assez élevées. Les bois appartenant à la section de l'étiage et l'étiage ont été inondés pendant le moins des mois. La crue s'est élevée à l'étiage de l'étiage et l'étiage ont été inondés pendant le moins des mois. Les crues de Saône ont été moyennes et ont été assez élevées. Les bois appartenant à la section de l'étiage et l'étiage ont été inondés pendant le moins des mois.	

Desaunay, le 10 avril 1876  
E. Berquet

Nous ajoutons quelques renseignements sur les inondations du Marais de Saône, bien qu'ils soient en dehors de ceux demandés. Dans la lettre par laquelle nous avons l'honneur de vous adresser ce rapport, nous avons dit que les crues de 1876 ont été moyennes et ont été assez élevées. Les bois appartenant à la section de l'étiage et l'étiage ont été inondés pendant le moins des mois. La crue s'est élevée à l'étiage de l'étiage et l'étiage ont été inondés pendant le moins des mois. Les crues de Saône ont été moyennes et ont été assez élevées. Les bois appartenant à la section de l'étiage et l'étiage ont été inondés pendant le moins des mois.