

## **Fiche technique 71even19050815**

- **Caractéristiques de l'événement météorologique :**

Date de l'événement : mardi 15 août 1905

Heure : après-midi

Durée : non renseigné Volume de précipitation : non renseigné

Département : 71 Commune(s) : Jambles

Secteur touché : côte mâconnaise

- **Caractéristiques des zones de ruissellement :**

Commune(s) : Jambles

Contexte du phénomène : rural

Nature et composition du flux : eau, boue

Débordement de cours d'eau : non renseigné

Durée du phénomène : non renseigné

Marque(s) épigraphique(s) de crue : non renseigné

Laisse(s) de crue : non renseigné

Hauteur d'eau max : non renseigné

- **Effets de l'inondation par ruissellement :**

Intensité : V à Jambles

Dégâts humains : non renseigné

Dégâts matériels : caves et maisons inondées

Dégâts agricoles : vignes ravinées jusqu'aux ceps, volailles et lapins noyés

Arrêté CAT NAT : non

Mémoire d'antériorité : non renseigné

Autres :

- **Documentation associée :**

Type, date, source : article du *Courrier de Saône-et-Loire* du lundi 21 août 1905

Vous pouvez recherche ce document dans le menu histoire de l'ORISK via la recherche par année de l'événement : <https://orisk-bfc.fr/histoire>