

Fiche technique 71even20240505

- **Caractéristiques de l'événement météorologique :**

Date de l'événement : dimanche 05/05/2024

Heure : 18h30.

Durée : non renseigné

Volume de précipitation : non renseigné

Département : 71

Commune(s) : Autun, Brion, Laizy

Secteur touché : non renseigné

- **Caractéristiques des zones de ruissellement :**

Commune(s) : Autun, Brion, Laizy

Contexte du phénomène : fortes précipitations

Nature et composition du flux : eau, boue

Débordement de cours d'eau : oui (la Gourgeoise)

Durée du phénomène : non renseigné

Marque(s) épigraphique(s) de crue : non renseigné

Laisse(s) de crue : non renseigné

Hauteur d'eau max : non renseigné

- **Effets de l'inondation par ruissellement :**

Intensité : I

Dégâts humains : aucun

Dégâts matériels :

une douzaine d'interventions des pompiers pour épuisements de locaux (source presse)

* Autun, le réseau d'eau pluviale n'a pas été en capacité d'absorber rapidement toutes les eaux de ruissellement

* Laizy et Brion, la Gourgeoise, un affluent de l'Arroux, est sortie de son lit pour inonder les habitations

Dégâts agricoles : non renseigné

Arrêtés CAT NAT :

- Autun : **non**
- Brion : oui
- Laizy : oui

Mémoire d'antériorité :

- Autun : 06/11/1982 08/12/1982 11/07/1984 11/06/2000 15/08/2007
 02/05/2013 09/06/2021 10/03/2024 30/03/2024
- Brion : 06/11/1982 08/12/1982 11/07/1984 19/08/1992 25/12/1999
 05/10/201
- Laizy : 06/11/1982 08/12/1982 11/07/1984 10/03/2024 30/03/2024

Autres :

- **Documentation associée :**

Type, date, source : article JSL : <https://www.lejssl.com/faits-divers-justice/2024/05/05/pluies-orageuses-les-pompiers-multiplient-les-interventions>

Vous pouvez recherche ce document dans le menu histoire de l'ORISK via la recherche par année de l'événement : <https://orisk-bfc.fr/histoire>