

**Renseignement sur la crue du 13 novembre 1913**

Ponts et Chaussées – Département du Doubs

24 Novembre 1913

(Archives départementales du Doubs)

Ponts et Chaussées  
Département du Doubs

Besançon, le 24 Novembre 1913

Crue du 13 Novembre 1913

Note de service

Renseignements demandés par la note de Monsieur l'Ingénieur en chef du 15 novembre 1913

J'ai l'honneur d'exposer à Monsieur l'Ingénieur que le 13 novembre courant, jour de la crue, j'ai fait, à 15<sup>h</sup>, une première tournée dans le secteur qui m'est attribué, c'est-à-dire dans la partie submersible de la ville, en aval du pont de Battant. J'ai repéré, à ce moment, la hauteur des eaux à la poterne de la place Labourci, à la poterne de la rue Tortue, en aval du pont de Caenot, à la porte de Caenot, quai Veil-Picard.

La crue continuant à s'accroître, j'ai poursuivi mes opérations au pont St-Pierre jusqu'à 22 heures. A ce moment, l'eau atteignant, à l'échelle, 6<sup>m</sup>.90 et ne variant plus depuis une demi-heure, j'ai fait un nouveau repérage des mêmes points jusqu'à 22<sup>h</sup>.3/4.

Le jeudi, 20 novembre, j'ai procédé au nivellement des points repérés au maximum de la crue et obtenu les cotes suivantes, rapportées en altitude normale.

En amont du pont St-Pierre	(243.10)	
Dernière le bâtiment de la machine fixe, au droit de la rue Dufort-Rochereau	(243.18)	Cette cote, plus élevée que celle du pont St-Pierre, a une certaine signification; peut-être y avait-il un réservoir d'eau
Poterne de la place Labourci	(242.42)	
Poterne de la rue Tortue	(242.43)	Il y avait là un fort remous d'eau
A l'angle de la rue Tortue et de la rue du Lycée, à 50 <sup>m</sup> en aval du dernier point	(242.23)	L'eau arrivait sur le pare de la rue
Contre la porte Caenot, quai Veil-Picard	(242.09)	
En aval du pont de Caenot:		
rampe, rive droite	(241.61)	
escalier, rive gauche	(241.61)	

Le Sous-Ingénieur  
G. Rebucette