

**Bassin versant de la Savoureuse – photos de ruptures de digues**  
**Janvier 2002**  
(DIREN Franche-Comté)

*Clichés CEMAGREF*

*Dimanche 30 décembre 2001 au matin, un torrent d'eau et de boue dévaste une partie des villages d'Eloie et Valdoie. Plusieurs centaines d'habitations sont gravement touchées et plus d'un millier de personnes sinistrées. A l'origine de ce véritable raz de marée : la rupture brutale de plusieurs bassins, dits écrêteurs de crues, mis en place, il y a tout juste un an. Si par chance la lame d'eau (1mètre de haut) n'a fait aucune victime, les dégâts matériels sont considérables et surtout sans commune mesure avec une inondation traditionnelle.*

Pour plus d'informations consulter :

- [http://www.cg90.fr/////pages/88/104/194/des\\_crues\\_importantes.htm](http://www.cg90.fr/////pages/88/104/194/des_crues_importantes.htm)
- [http://www.cg90.fr//data/gallery\\_files/site\\_1/dossiers\\_de\\_presse/bassins\\_crues\\_%20savoureuse06.pdf](http://www.cg90.fr//data/gallery_files/site_1/dossiers_de_presse/bassins_crues_%20savoureuse06.pdf)

Photos des digues des bassins « D » d'écrêtement des crues, situés sur la commune de Grosagny, sur la Rosemontoise en amont d'Eloie.





