

Fiche technique 90even20211204

- **Caractéristiques de l'événement météorologique :**

Date de l'événement : samedi 04/12/2021

Heure : fin de journée

Durée : <3h

Volume de précipitation : non renseigné

Département : 90 Commune(s) : Saint-Germain-le-Châtelet, Lachapelle-sous-Chaux, Joncherey

Secteur touché : divers

- **Caractéristiques des zones de ruissellement :**

Commune(s) : Saint-Germain-le-Châtelet, Lachapelle-sous-Chaux, Joncherey

Contexte du phénomène : pluie toute la journée

Nature et composition du flux : eau, boue

Débordement de cours d'eau : non

Durée du phénomène : <3h

Marque(s) épigraphique(s) de crue : non renseigné

Laisse(s) de crue : non renseigné

Hauteur d'eau max : non renseigné

- **Effets de l'inondation par ruissellement :**

Intensité : I Saint-Germain-le-Châtelet, Lachapelle-sous-Chaux, Joncherey

Dégâts humains : aucun

Dégâts matériels :

* Saint-Germain-le-Châtelet, une pompe électrique a dû être installée pour assécher 100 m² de sous-sol dans une habitation de la rue principale.

* Joncherey, des travaux dans la rue de Belfort ont contribué à rediriger l'eau vers une maison. Là encore, les pompiers ont dû assécher les surfaces humides

* Lachapelle-sous-Chaux, une fuite d'eau a recouvert les 80 m² d'une maison sous deux centimètres d'eau.

Dégâts agricoles :
non renseigné_

Arrêté CAT NAT : non

Mémoire d'antériorité :

* Saint-Germain-le-Châtelet : aucun

* Lachapelle-sous-Chaux : 24/06/2016

* Joncherey : 23/06/86, 07/06/07, 10/10/12, 24/06/16

Autres :

- **Documentation associée :**

Type, date, source : article Est Républicain

<https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/12/04/intemperies-caves-et-sous-sols-inondes>

Vous pouvez recherche ce document dans le menu histoire de l'ORISK via la recherche par année de l'événement : <https://orisk-bfc.fr/histoire>