

Fiche technique 21even20240627

- **Caractéristiques de l'événement météorologique :**

Date de l'événement : jeudi 27/06/2024

Heure : 20h

Durée : 1h15

Volume de précipitation : 50 à 60mm

Département : 21

Commune(s) : Vaux-Saules

Secteur touché : hameau de Cheneroilles

- **Caractéristiques des zones de ruissellement :**

Commune(s) : Vaux-Saules

Contexte du phénomène : orage

Nature et composition du flux : eau, boue

Débordement de cours d'eau : non

Durée du phénomène : non renseigné

Marque(s) épigraphique(s) de crue : non renseigné

Laisse(s) de crue : non renseigné

Hauteur d'eau max : non renseigné

- **Effets de l'inondation par ruissellement :**

Intensité : I à II

Dégâts humains : aucun

Dégâts matériels : routes endommagées + 1 maison envahie par la boue

Dégâts agricoles : non renseigné

Arrêté CAT NAT :

- Vaux-Saules : **non**

Mémoire d'antériorité :

- Vaux-Saules : 11/07/1984 04/06/2000

Autres :

- **Documentation associée :**

Type, date, source :

article Bien Public : <https://www.bienpublic.com/environnement/2024/06/28/routes-coupees-et-endommagees-apres-un-orage-intense-et-des-coulees-de-boue>

Vous pouvez recherche ce document dans le menu histoire de l'ORISK via la recherche par année de l'événement : <https://orisk-bfc.fr/histoire>