

# **Fiche technique 21even20240802**

- **Caractéristiques de l'événement météorologique :**

Date de l'événement : vendredi 02/08/2024

Heure : milieu d'après-midi

Durée : 1h

Volume de précipitation : Non renseigné

Département : 21

Commune(s) : Corpoyer la Chapelle, Saint Marc sur Seine

Secteur touché : non renseigné

- **Caractéristiques des zones de ruissellement :**

Commune(s) : Corpoyer la Chapelle, Saint Marc sur Seine

Contexte du phénomène : orage

Nature et composition du flux : eau boue et graviers

Débordement de cours d'eau : non

Durée du phénomène : non renseigné

Marque(s) épigraphique(s) de crue : non renseigné

Laisse(s) de crue : non renseigné

Hauteur d'eau max : 1m dans les rues, 30 à 60cm dans les habitations

- **Effets de l'inondation par ruissellement :**

Intensité : II

Dégâts humains : aucun

Dégâts matériels : 50 bâtiments impactés, >30cm, chaussées à refaire

Dégâts agricoles : Non renseigné

Arrêté CAT NAT :

- Corpoyer la Chapelle : non
- Saint Marc sur Seine : oui

Mémoire d'antériorité :

- Corpoyer la Chapelle : aucun arrêté catnat « inondation »
- Saint Marc sur Seine : 13/05/1988 13/06/1999 21/01/2018 30/03/2024

Autres :

- **Documentation associée :**

Type, date, source :

Article Bien Public : <https://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2024/08/02/le-village-coupe-en-deux-par-une-vague-de-boue>

*Vous pouvez recherche ce document dans le menu histoire de l'ORISK via la recherche par année de l'événement : <https://orisk-bfc.fr/histoire>*