


Protocole ruissellement Fouchecourt (70) Événement du 24/05/2024

Heure de l'évènement : 15h Durée : 20 min

Pluviométrie : 25 mm selon les pluviomètres dans le centre du village, sans doute plus sur le bassin amont (40/80 ?).

Description du phénomène :

Les sols étaient saturés d'eau par les pluies des semaines précédentes. Plusieurs champs cultivés pas encore couverts de végétation (notamment maïs qui a été travaillé en avril). Présence d'une croute de batance visible. Episode de grêle (la grêle s'est accumulée dans les garages et caves).



Le village se trouve en contrebas d'un bassin versant de **117 ha** environ, en forme d'entonnoir, depuis le bois de Montsizoire, situé entre la VC4 de Fouchecourt à Gevigny au sud, et le chemin du Vauvignot au Nord (centré sur le chemin d'exploitation du « buisson rond »).

Les premières traces de ruissellement se situent dans les parcelles cultivées en amont du bassin (2 axes de ruissellement encore bien visibles, avec 2 coupures du chemin d'exploitation du « buisson rond »). Ces axes se rejoignent en aval de la parcelle ZH17. Trois maisons touchées sur les 4 bordant le chemin du Buisson Rond.

Une zone de concentration des écoulement se situe en aval de ces parcelles, en amont immédiat du village, dans un champ récemment mis en culture par M.le Maire (parcelles ZI13 et ZI19 en amont des jeux / boulodrome). Puis après avoir traversé la VC4, les coulées contournent un bâtiment communal en amont de l'église (surverse par-dessus un muret) vers la salle des fêtes (ancien lavoir). Depuis la VC4, une partie des écoulements s'accumule également en amont du bâtiment de la parcelle B754 (grange), puis le traverse pour rejoindre la rue de l'Eglise par le Sud de la Salle des Fêtes, qui se retrouve donc complètement entourée d'eau.

Les coulées suivent ensuite la rue de l'Eglise jusqu'à la Grande rue, inondant les bâtiments situés au sud. A l'intersection avec la Grande Rue, le flot a particulièrement touché le bâtiment 3 rue des Cannes. Puis la coulée continue sur la rue des Canes jusqu'à la rue de la Fontaine, où elle rejoint la plaine de la Saône en longeant la plateforme de l'ancien garage.

Le transformateur au niveau de la place a été touché, l'électricité a été interrompue puis remise.

Une vingtaine d'habitation sont touchées (principalement les garages et caves, sauf le 3 rue des Cannes qui a été dévasté dans les pièces d'habitation).

Un événement semblable (plus violent) avait eu lieu en 2013 (95mm de pluie).

Mission réalisée :

Les différents bâtiments touchés ont été identifiés. Les zones de production, axes d'écoulement et zone de dépôt ont été identifiés. 10 laisses ont été repérées (traces précises, confirmées par témoignage, avec repérage vertical précis : photo de près et de loin, adresse, positionnement voir couche SIG).



Photo de presse



Photo de presse



Photo de presse



Photo de presse



Une des 10 laisses levées



Etat du sol dans le bassin amont

