

**Photographie de décembre 1991 au moulin de Chassal concernant
la crue de janvier 1910**

*en décembre 91
niveau très abaissé.*




Photo 27 : La laisse de la crue de janvier 1910 à l'intérieur du moulin de CHASSAL.

(source: Etude hydraulique Silène, Juin 1995, La Bienne et le Tacon)