

**Photographies lors de la crue de la Bienne en décembre 1991
à Jeurre**




Photo 21 : Habitation inondée en décembre 1991 (laisse n°6).
(source : Etude hydraulique de la Bienne et du Tacon / Recueil photographique)




Photo 22 : La R.D. 436 au droit de JEURRE en décembre 1991.
(source : Etude hydraulique de la Bienne et du Tacon / Recueil photographique)




Photo 23 : Déversement sur la route d'accès au pont de JEURRE en décembre 1991.

(source : Etude hydraulique de la Bienne et du Tacon / Recueil photographique)

(source : Etude hydraulique de la Bienne, DDT39)