

Photographies des dégâts de la crue du Doubs à Dole et environs - février 1990
(Établissement Territorial du Bassin Saône et Doubs)
(Hydratec / VNF)



Réparations de
premières urgences
(mise en place
d'écroulements)





Ecluse 67 du
Jardin Philippe



© EPTB SD

Ce recueil a été réalisé grâce aux photographies prises
par les agents du Service Navigation.