

Photographies des crues de 1910 – 1955 – 1986 – 1990 et 2002 à Clerval

(<http://www.clerval.info/> - Gérard Blanc)

(Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs)

© EPTB SD



Photo ci-dessus : En janvier 1910, la rivière monte jusqu'au niveau du tablier du pont de Clerval. (A l'époque c'était un pont avec des arches de pierre) On voit ici le côté aval du pont.Du côté de l'amont, le niveau de la rivière était d'un mètre plus haut, car le pont faisait barrage.



Photo ci-contre : En 1955, la rivière déborde à Clerval jusque dans le haut de l'avenue Renaud. Ici, au niveau du carrefour de la rue de Santoche, à 250 m de la rive.

Photo ci-dessous : Le même endroit aujourd'hui.





Photo ci-dessus : Crue de 1955 à Clerval, on circule en barque dans l'avenue Renaud, près de la boulangerie. Il y a au moins 1 mètre d'eau au point le plus bas. Impossible de passer avec un véhicule léger.



Photo ci-dessus : Mars 1986 à Clerval, la rue de la Fontaine encombrée par de très grandes quantités de neige. On ne voit pas ça tous les hivers !



Photo ci-dessus : 16 février 1990, le Doubs en crue à Clerval a quadruplé sa largeur. La vieille ville sur la rive gauche semble une île qui émerge de l'eau et du brouillard. (photo : Gérard Blanc)



Photo ci-dessus : 15 novembre 2002, à 15 h, le niveau de la rivière monte et commence à submerger la chaussée devant la boulangerie de l'avenue Renaud. Dans quelques heures le passage sera devenu impossible à cet endroit, et la ville sera coupée en deux par la crue.